


INFORMATION PONCTUALITÉ

TER VALLÉE DE LA MARNE

NOVEMBRE 2013



PONCTUALITE PONDEREE A 5 MINUTES A L'ARRIVEE 2013



LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DE NOVEMBRE

Sur 562 CIRCULATIONS THEORIQUES : 78 RETARDS dont 25 SUPERIEURS A 30 MINUTES.

47 SUPPRESSIONS dont 31 SUPPRESSIONS PREVUES (causes travaux et mouvement social le 06/11 et 07/11)

16 SUPPRESSIONS INOPINEES

05/11 : 839115 supprimé suite à un problème sur la locomotive.

06/11 : 839127, 839123, 839106, 839133, 839126, 839128 et 839130 supprimés suite au mouvement social (agression d'un agent).

07/11 : 839112 supprimé suite au mouvement social (agression d'un agent).

12/11 : 839112 et 839117 supprimés suite à un problème sur la locomotive.

28/11 : 839128 et 839133 supprimés suite à un accident de personne.

30/11 : 839112, 839103 et 839104 supprimés à cause d'une défaillance sur la locomotive.

25 RETARDS SUPERIEURS À 30 MINUTES

LES CAUSES MATÉRIELS			52 %
03/11	839129 PE 18.36 – SDZ 20.52	39 min	Locomotive de remplacement arrivée après l'heure de départ
04/11	839107 PE 16.36 – BLD 18.52	41 min	Problème technique sur la locomotive
	839117 PE 08.36 – CM 10.08	56 min	
	839112 CM 06.13 – PE 07.53	65 min	
05/11	839122 SDZ 09.37 – PE 11.53	44 min	Attente de mise en place de la locomotive
	839123 PE 12.36 – SDZ 14.46	33 min	
15/11	839109 PE 21.36 – BLD 23.52	35 min	Problème technique sur la locomotive
	839112 CM 06.13 – PE 07.53	41 min	
	839103 PE 08.36 BLD 10.52	65 min	
30/11	839118 SDZ 07.37 – PE 09.53	63 min	Conséquence d'un problème technique sur la locomotive du 839112 (supprimé)
	839121 PE 10.36 – SDZ 12.46	31 min	Attente matériel du 839118
07/11	839115 PE 06.36 – SDZ 08.46	88 min	Incident lié aux portes
17/11	839123 PE 12.36 – SDZ 14.46	33 min	Voitures à différer au départ
LES CAUSES EXTERNES			16 %
28/11	839107 PE 16.36 – BLD 18.52	32 min	Accident de personne
	839127 PE 17.36 – CM 19.14	51 min	
	839125 PE 14.36 – SDZ 16.46	177 min	
	839126 SDZ 15.37 – PE 17.53	39 min	
AUTRES ACTIVITES SNCF			16 %
06/11	839112 CM 06.13 – PE 07.53	72 min	Espacement avec un transilien
	839116 SDZ 06.36 – PE 08.53	38 min	
	839117 PE 08.36 – CM 10.08	64 min	
19/11	839117 PE 08.36 – CM 10.08	31 min	Acheminement d'une locomotive d'une autre activité
LES CAUSES DE MOUVEMENTS SOCIAUX			16 %
06/11	839107 PE 16.36 – BLD 18.52	43 min	Mouvement social (agression d'un agent)
	839108 BLD 19.37 – PE 21.53	36 min	
07/11	839127 PE 17.36 – CM 19.14	31 min	
	839122 SDZ 09.37 – PE 11.53	122 min	