

LAON – PARIS RÉSULTATS RÉGULARITÉ

Depuis le 10 mars 2015, la régularité de la ligne Laon-Paris s'est fortement dégradée en raison de l'instabilité d'un talus entre Soissons et Villers-Cotterêts qui impose une limitation de vitesse à 10 km/h au lieu des 140 habituels. Les travaux de consolidation sont en cours.

SNCF tient une nouvelle fois à vous présenter ses excuses pour les mauvaises conditions de transport que vous avez dû subir et s'engage à vous fournir les résultats régularité de la semaine précédente pour :

- l'ensemble des trains de la ligne Laon – Paris
- les trains de la ligne Laon – Paris en pointe du matin et du soir en semaine


Cumul régularité depuis janvier :

81.25%

Globale

81.17%

Heures de pointe




Régularité de la ligne du 11 au 17 mai :

84,57%

Globale

87,50%

Heures de pointe



Les faits marquants de la semaine :

- ↗ 13/05 : Présence d'une personne dans les voies à proximité d'Aulnay-sous-Bois entraînant de nombreux retards.
- ↗ 15/05 : Un bloc de béton déposé par malveillance empêche la fermeture des barrières du passage à niveau entre Le Plessis-Belleville et Nanteuil-le-Haudouin, la circulation des trains de soirée est fortement perturbée.
- ↗ Talus instable entre Soissons et Villers-Cotterêts : Lors de la rencontre du comité d'étoile le 12 mai, SNCF Réseau a annoncé une reprise normale des circulations le 1^{er} juin.