


INFORMATION PONCTUALITÉ TER VALLÉE DE LA MARNE

AOÛT 2013



PONCTUALITE PONDÉREE A 5 MINUTES A L'ARRIVÉE 2013



LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS D'AOÛT

Sur 592 CIRCULATIONS THÉORIQUES : 48 RETARDS dont 11 SUPERIEURS A 30 MINUTES.

99 SUPPRESSIONS dont 94 SUPPRESSIONS PREVUES (cause : travaux)

5 SUPPRESSIONS INOPINÉES

05/08 : 839116 supprimé pour défaut de locomotive
 11/08 : 839126 et 839129 supprimés du fait de la restitution tardive des voies (travaux)
 21/08 : 839127 supprimé à cause d'un problème technique sur la rame
 26/08 : 839133 supprimé du fait d'une défaillance technique sur la locomotive.

11 RETARDS SUPERIEURS À 30 MINUTES

LES CAUSES MATERIELS 46 %			
04/08	839129 PE 18.36 – SDZ 20.52	33 min	Défaillance technique sur la locomotive
27/08	839122 SDZ 9.37 – PE 11.53	69 min	Problème technique sur la rame qui implique le reclassement d'une voiture
	839123 PE 12.36 – SDZ 14.46	63 min	
	839126 SDZ 15.37 – PE 17.53	36 min	
	869101 PE 7.36 – BLD 9.52	48 min	
LES CAUSES INFRA 36 %			
11/08	839128 CM 17.16 – PE 18.53	74 min	Restitution tardive des voies (travaux)
	839108 BLD 19.37 – PE 21.53	46 min	
25/08	839107 PE 16.36 – BLD 18.52	55 min	Restitution tardive des voies (travaux)
	839108 BLD 19.37 – PE 21.53	61 min	
LES CAUSES AUTRE ACTIVITE SNCF 9 %			
25/08	839135 PE 20.36 – CM 22.08	35 min	Défaillance technique sur un train fret
LES CAUSES EXTERNES 9 %			
08/08	839137 PE 21.36 – CM 23.08	47 min	Intervention de la police en gare d'Epernay