

INFORMATION PONCTUALITÉ TER VALLÉE DE LA MARNE

SEPTEMBRE 2014

PONCTUALITE PONDeree A 5 MINUTES A L'ARRIVEE EN 12 MOIS GLISSANTS



LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DE SEPTEMBRE

Sur 588 CIRCULATIONS THEORIQUES : 66 RETARDS dont 18 SUPERIEURS A 30 MINUTES.

33 SUPPRESSIONS dont 24 SUPPRESSIONS PREVUES (Causes travaux)

9 SUPPRESSIONS INOPINEES

- 02 Septembre : 839112 supprimé suite au mouvement social (agression d'un contrôleur la veille).
- 14 Septembre : 839126 et 839129 supprimés pour cause de problème technique sur la locomotive.
- 23 Septembre : 839101, 839104 et 839125 supprimés suite à des problèmes techniques sur la locomotive.
- 27 Septembre : 839135 supprimé suite à erreur de commande du personnel et 839121/839102 supprimés pour cause d'accident de personne.

18 RETARDS SUPERIEURS À 30 MINUTES

LES CAUSES EXTERNES 38 %			
15 Septembre	839127 17.36 PE - CM 19.14	90 min	Accident de personne à Paris Est
	839129 18.36 PE - SDZ 20.52	71 min	
LES CAUSES MATERIELLES 28 %			
01 Septembre	839104 11.33 BLD - PE 13.53	33 min	Problème technique sur la locomotive
	839130 17.37 SDZ - PE 19.53	39 min	Problème technique sur les voitures (voiture à différer)
16 Septembre	839126 15.37 SDZ - PE 17.53	33 min	Problème technique sur la locomotive
	839120 08.15 CM - PE 09.53	92 min	
17 Septembre	839122 09.37 SDZ - PE 11.53	47 min	Problème technique sur les voitures (voiture à différer)
LES CAUSES INTERNES 17 %			
02 Septembre	839110 05.16 CM - PE 06.53	58 min	Difficulté de gestion du personnel (suite mouvement social)
	839101 07.36 PE - BLD 09.52	39 min	Attente du matériel du 839110
	839117 08.36 PE - CM 10.08	33 min	Attente du matériel du 839110
LES CAUSES INFRASTRUCTURES 11 %			
25 Septembre	839116 06.36 SDZ - PE 08.53	76 min	Coupure d'alimentation électrique à Châlons
	839120 08.15 CM - PE 09.53	42 min	
LES CAUSES AUTRE ACTIVITE SNCF 6 %			
21 Septembre	839108 19.37 BLD - PE 21.53	50 min	Bâche flottante sur un train d'une autre activité SNCF